



Positive/negative Spannungen zeigen an einem positiven/negativen Schnittpfer in positive/negative Koordinatenrichtung.

Koordinatentransformation der Spannungen:

für die xy -Ebene (Winkel zwischen x und ξ):

$$\begin{aligned}\sigma_\xi &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\phi + \tau_{xy} \sin 2\phi \\ \sigma_\eta &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\phi - \tau_{xy} \sin 2\phi \\ \tau_{\xi\eta} &= -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\phi + \tau_{xy} \cos 2\phi\end{aligned}$$

für die xz -Ebene (Winkel zwischen z und ξ):

$$\begin{aligned}\sigma_\xi &= \frac{\sigma_z + \sigma_x}{2} + \frac{\sigma_z - \sigma_x}{2} \cos 2\phi + \tau_{zx} \sin 2\phi \\ \sigma_\eta &= \frac{\sigma_z + \sigma_x}{2} - \frac{\sigma_z - \sigma_x}{2} \cos 2\phi - \tau_{zx} \sin 2\phi \\ \tau_{\xi\eta} &= -\frac{\sigma_z - \sigma_x}{2} \sin 2\phi + \tau_{zx} \cos 2\phi\end{aligned}$$

Hauptspannungen und Winkel

$$\begin{aligned}\sigma_{u,v} &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \\ \tan(2\phi_u) &= \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \quad \text{oder:} \quad \tan \phi_u = \frac{\sigma_u - \sigma_x}{\tau_{xy}} \quad \text{Quadranten beachten!}\end{aligned}$$

Haupt Schubspannungen und zugehörige Normalspannungen:

$$\begin{aligned}\tau_{max} &= \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \pm \frac{\sigma_u - \sigma_v}{2} \\ \sigma_M &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = \frac{\sigma_u + \sigma_v}{2}\end{aligned}$$

Flächenträgheitsmomente und Koordinaten des Schwerpunktes:

$$\begin{aligned}S_y &= \int z dA; \quad S_z = \int y dA \\ y_s &= \frac{\sum A_i \bar{y}_i}{A_{ges}} = \frac{S_z}{A_{ges}}; \quad z_s = \frac{\sum A_i \bar{z}_i}{A_{ges}} = \frac{S_y}{A_{ges}} \quad A_{ges} = \sum_i A_i\end{aligned}$$

Definition der Trägheitsmomente:

$$I_y = \int z^2 dA \quad I_z = \int y^2 dA \quad I_{yz} = - \int yz dA$$

Trägheitsmomente bezogen auf Gesamtschwerpunkt (Steiner Anteil):

$$\begin{aligned}I_y &= \sum_i (I_{y_i} + A_i z_{s_i}^2) \\ I_z &= \sum_i (I_{z_i} + A_i y_{s_i}^2) \\ I_{yz} &= \sum_i (I_{yz_i} - A_i y_{s_i} z_{s_i}) \quad \text{Vorzeichen beachten!}\end{aligned}$$

Koordinatentransformation der Trägheitsmomente:

Winkel von y auf a :

$$\begin{aligned}I_a &= \frac{I_y + I_z}{2} + \frac{I_y - I_z}{2} \cos 2\phi + I_{yz} \sin 2\phi \\I_b &= \frac{I_y + I_z}{2} - \frac{I_y - I_z}{2} \cos 2\phi - I_{yz} \sin 2\phi \\I_{ab} &= -\frac{I_y - I_z}{2} \sin 2\phi + I_{yz} \cos 2\phi\end{aligned}$$

Hauptträgheitsmomente:

$$\begin{aligned}I_{u,v} &= \frac{I_y + I_z}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{I_y - I_z}{2}\right)^2 + I_{yz}^2} \\ \tan(2\phi_u) &= \frac{2I_{yz}}{I_y - I_z} \quad \text{oder:} \quad \tan \phi_u = \frac{I_u - I_y}{I_{yz}} \quad \text{Quadranten beachten!}\end{aligned}$$

Definition der Momente

Die Momente sind positiv in positiver Achsenrichtung (Rechte-Hand-Regel).

$$M_y = \int z \sigma dA \qquad M_z = - \int y \sigma dA$$

Allg. Gleichung der Normalspannung:

$$\sigma_x = \frac{N}{A} - \frac{M_z I_y - M_y I_{yz}}{I_y I_z - I_{yz}^2} y + \frac{M_y I_z - M_z I_{yz}}{I_y I_z - I_{yz}^2} z$$

Für den Spezialfall des symmetrischen Querschnitts: $I_{yz} = 0$

$$\sigma_x = \frac{N}{A} - \frac{M_z}{I_z} y + \frac{M_y}{I_y} z$$

Eckpunkte der Kernfläche

mit y_a und z_a der entsprechenden Koordinate des Schnittpunktes der Nulllinie mit der Achse:

$$z_k = -\frac{1}{A} \left(\frac{I_y}{z_a} - \frac{I_{yz}}{y_a} \right) \qquad y_k = -\frac{1}{A} \left(\frac{I_z}{y_a} - \frac{I_{yz}}{z_a} \right)$$

Schubspannung infolge Querkraft

$$\tau(z) = \frac{Q_z S_y(z)}{I_y b(z)}$$

Schubspannung infolge Torsion

$$\begin{aligned}\tau &= \frac{M_T}{W_T} & M_T &= M_x \\ \vartheta &= \frac{M_T}{G I_T} & \varphi &= \int_x \vartheta dx\end{aligned}$$